

# オーバーホール・減衰力チューニングご依頼方法

## ●はじめに

オーバーホールとは、構成部品の点検・調整・交換(主に消耗部品)作業をいい、低下した性能を回復させることができます。減衰力チューニングとは、通常のオーバーホール作業に加え、内部部品の組み合わせを変更することにより、お好みに合わせた減衰力にする作業です。「最近フワフワする感じがする」「減衰力調整ダイヤルを調整しても変化を感じなくなった」と言った場合は、オーバーホール(リフレッシュ)をお勧め致します。

## □対象商品

●Real Sports Damper GR/SUPER SPECIAL DIATRA/SUPER SPECIAL RALLY

対象品番:SRX/SDX/RGX/SRZ/SDZ/RGZ/GR-

(Real Sports Damper ZRは除く。別途お見積もりします)

注意事項:変形・破損、及び加工が施されている場合、初期性能を出せない場合があります。

タンク接続部や継ぎ手からのオイル漏れ、飛び石や変形によるシェルケースの消耗がある場合はオーバーホール不可能となる場合があります。

●Real Sports Damper TR

対象品番:RSQ/RSA/RSK/RSB/MR-/TR-

注意事項:変形・破損、及び加工が施されている場合、初期性能を出せない場合があります。

## □オーバーホール手配の流れ

オーバーホール申込書(Webよりダウンロード可能・[http://www.kybclub.com/MotorSports/OH\\_20140328.pdf](http://www.kybclub.com/MotorSports/OH_20140328.pdf))をご記入のうえ、全国のKMSS店(KYB モータースポーツショップ、巻末に登録店名簿あり)へご依頼ください。

## □オーバーホールメニュー・価格

●Real Sports Sports Damper GR (別タンクなしはリフレッシュとリフレッシュ+ロッド交換までとなります)

メニュー	交換部品	種類	対象品番	税込価格(円/1本)
リフレッシュ	オイル・シール 他	別タンク付 ストラット	SRX/SDX/RGX/GR-	13,500
		別タンク付 ショックアブソーバ	SRZ/SDZ/RGZ/GR-	13,500
リフレッシュ+ロッド交換	オイル・シール ピストンロッド 他	別タンク付 ストラット	SRX/SDX/RGX/GR-	27,000
		別タンク付 ショックアブソーバ	SRZ/SDZ/RGZ/GR-	27,000
リフレッシュ+タンク交換	オイル・シール タンク 他	別タンク付 ストラット	SRX/SDX/RGX/GR-	40,500
		別タンク付 ショックアブソーバ	SRZ/SDZ/RGZ/GR-	40,500
リフレッシュ+ロッド交換 +タンク交換	オイル・シール ピストンロッド・タンク 他	別タンク付 ストラット	SRX/SDX/RGX/GR-	51,300
		別タンク付 ショックアブソーバ	SRZ/SDZ/RGZ/GR-	51,300
減衰力チューニング	-	別タンク付 ストラット	SRX/SDX/RGX/GR-	各メニュー+5,400
		別タンク付 ショックアブソーバ	SRZ/SDZ/RGZ/GR-	各メニュー+5,400
減衰力測定データ (0.1・0.3・0.6m/s)	-	別タンク付 ストラット	SRX/SDX/RGX/GR-	各メニュー+2,700
		別タンク付 ショックアブソーバ	SRZ/SDZ/RGZ/GR-	各メニュー+2,700

※消耗具合により、分解後に別途追加費用が発生する場合があります。予めご了承ください。

●Real Sports Damper TR

メニュー	交換部品	種類	対象品番	税込価格(円/1本)
リフレッシュ	オイル・シール 他	別タンク付 ストラット	RSQ/RSA/MR-/TR-	13,500
		別タンク付 ショックアブソーバ	RSK/RSB/MR-/TR-	13,500
リフレッシュ+ロッド交換	オイル・シール ピストンロッド 他	別タンク付 ストラット	RSQ/RSA/MR-/TR-	29,700
		別タンク付 ショックアブソーバ	RSK/RSB/MR-/TR-	29,700
減衰力チューニング	-	別タンク付 ストラット	RSQ/RSA/MR-/TR-	各メニュー+5,400
		別タンク付 ショックアブソーバ	RSK/RSB/MR-/TR-	各メニュー+5,400
減衰力測定データ (0.1・0.3・0.6m/s)	-	別タンク付 ストラット	RSQ/RSA/MR-/TR-	各メニュー+2,700
		別タンク付 ショックアブソーバ	RSK/RSB/MR-/TR-	各メニュー+2,700

## □納期

ご依頼後、3週間程度をご予定ください。

※交換部品の欠品が生じた場合は、納期が遅れる場合があります。

※DLCロッドは常時在庫していません。交換の場合は2ヶ月程度をご予定ください。

## ●ショップ様へ

ユーザー様よりオーバーホール依頼がありましたら、所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、下記までFAXください。

北海道・東北・関東・甲信越・中部地区

近畿・中国・四国・九州・沖縄地区

**KYB** エンジニアリング  
アンド サービス 株式会社

**KYB** エンジニアリング  
アンド サービス 株式会社

自動車機器営業部

〒105-0011 東京都港区芝公園1-6-7 ランドマークプラザ(2F)

TEL:03-6895-1265 FAX:03-6895-1270

大阪支店

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-20 TEK第2ビル

TEL:06-6387-3471 FAX:06-6821-2940



**0120-707-513**

フリーダイヤル 月～金曜日 9:00～17:00

※祝日、当社休業日を除く

20140401

# オーバーホール・減衰力チューニング 申込書

お客様記入欄(※欄は必須)

申込日

※お客様名 (貴社名)	〒 住所		Tel	ユーザー名
	担当者:		E-mail	
※メーカー	※車種	※型式	年式	年 月
※ご依頼品番 作業メニュー	FR	メニュー	<input type="checkbox"/> リフレッシュ <input type="checkbox"/> ロッド交換 <input type="checkbox"/> タンク交換 <input type="checkbox"/> チューニング	交換希望 部品 <input type="checkbox"/> バンブラバー <input type="checkbox"/> ダストブーツ
	FL	メニュー	<input type="checkbox"/> リフレッシュ <input type="checkbox"/> ロッド交換 <input type="checkbox"/> タンク交換 <input type="checkbox"/> チューニング	交換希望 部品 <input type="checkbox"/> バンブラバー <input type="checkbox"/> ダストブーツ
	RR	メニュー	<input type="checkbox"/> リフレッシュ <input type="checkbox"/> ロッド交換 <input type="checkbox"/> タンク交換 <input type="checkbox"/> チューニング	交換希望 部品 <input type="checkbox"/> バンブラバー <input type="checkbox"/> ダストブーツ
	RL	メニュー	<input type="checkbox"/> リフレッシュ <input type="checkbox"/> ロッド交換 <input type="checkbox"/> タンク交換 <input type="checkbox"/> チューニング	交換希望 部品 <input type="checkbox"/> バンブラバー <input type="checkbox"/> ダストブーツ
使用期間・用途 走行距離	<input type="checkbox"/> ストリート <input type="checkbox"/> サーキット <input type="checkbox"/> ラリー <input type="checkbox"/> ダートトライアル <input type="checkbox"/> ジムカーナ <input type="checkbox"/> その他( )			
※お客様 ご希望納期	※現品KYB 発送予定日	お客様 注文番号		
※作業の ご要望など	<p><b>お客様ご確認欄(必ずチェックをしてください!)</b>                  ※本紙下部の注意事項をご一読いただき、チェックをしてください。  <input type="checkbox"/> ①注意事項の確認 <input type="checkbox"/> ②部品取り外し <input type="checkbox"/> ③汚れ落とし  <input type="checkbox"/> <b>この内容でオーバーホールを依頼(注文)する</b></p>			

【注意事項】

- ①ショックアブソーバは、アッパーマウント・スプリング・ダストブーツ・バンプクッション等の部品を取り外して発送ください。
- ②泥等の汚れを落としてください。
- ③上記を怠りますと、別途洗浄料金・分解手数料をご請求させていただきます。(¥4,000/本)
- ④現品の損傷状況が酷い場合、追加費用が発生する場合があります。
- ⑤オーバーホール作業依頼品の送付先は申込書を頂いた後に弊社よりお知らせします。

左記の問い合わせ先に直接送付しないでください。

- ・状況によってオーバーホールをお受け出来ない場合があります。
- ・輸送時の破損を避けるような梱包状態にて発送ください。特にピストンロッド・タンク・車高調整ネジ部は厳重に梱包ください。
- ・作業キャンセルとなった場合、手数料を申し受ける場合がありますのでご注意ください。

【免責事項】

- ・商品輸送中の損傷・紛失等については弊社では一切責任を負いかねます。

お問い合わせ先

**KYB** エンジニアリング  
アンド サービス 株式会社

自動車機器企画部  
〒105-0011 東京都港区芝公園1-6-7  
ランドマークプラザ  
TEL 03-6895-1266 FAX 03-6895-1271

以下、KYB記入欄

予定納期	概算御見積	¥	備考
------	-------	---	----

	シリアル	数量	作業内容	営業担当	受付担当	作業担当
FR						
FL						
RR						
RL						

△	Date	内容